

Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими потребами

Доступність приміщень закладу освіти для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення

Висновок щодо відповідності пандусу будівлі за адресою м. Ромни, Сумської області, вул. Коржівська, 44, вимогам ДБН 8.2.2. – 40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд»

Висновок щодо відповідності пандусів будівлі гуртожитку за адресою м. Ромни, Сумської області, вул. Коржівська, 44-А та навчально-виробничої будівлі №1 з прибудовою за адресою м. Ромни, Сумської області, вул. Коржівська 44 вимогам ДБН 8.2.2. – 40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд»

Акт огляду об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) щодо можливості його використання для укриття населення як найпростішого укриття

Акт обстеження об'єкта фонду захисних споруд цивільного захисту

Доступність маломобільних груп населення до найпростішого укриття закладу освіти:

- облаштовано санвузол для людей з обмеженими можливостями;
- встановлено ліфт;
- облаштовано медпункт.

Забезпечено вільний доступ до кабіни ліфта із зовнішнього боку укриття.

На будівлі гуртожитку облаштовано покажчики руху до ліфта.



